

Arbeitsauftrag Nr. 652 / 03.08.2009



für: Fahrzeug, Mercedes Sprinter 415 CDI (Spezifikation Va-Ti)

Standort: ROBO 5, a) Roboteranlage

Serien-Nr:		Lieferant:	KA-TE
Inventar-Nr:	BL 133 416		Peter Huber
Fachgebiet	Fahrzeuge		8807 Freienbach
SM-Gruppe	Fahrzeuge über 3.5 t		055 415 58 58

Gefahrenerhebung 5.10.7, Fahrt zum Montageeinsatzort mit dem Auto
Gefährdung: Verkehrsunfälle
Massnahmen: Weiterbildung (Fahrkurse) fördern

Was: [Fällig am]	Qualifikationen:	Dauer:
Ergänzungen:	Ausgeführt von:	Zeit:
Jahreservice [23.03.2008] Alle 30000 km Jahreservice nach Hersteller	Automechaniker /PW oder LKW	1 Std
Sollwerte: siehe Herstellerangaben		
Vorschriften: keine		
Ersatzteile:		
Total Auftrag		1 Std

Lebenslauf:			
Wann:	Was:	Wer:	Status:
22.09.2007	Delle in Türe	Narro Fabrizio	
22.08.2007	Revision des Getriebes	Hänggi Rainer	
21.08.2007	Ausgeführte Wartungsaufträge: Abgastest Bemerkungen: Alles OK	Ney Andre	
13.04.2007	- Reifenwechsel Sommer auf Winter - Km Stand: 23576	Brüder,in H.J	
23.03.2007	Ausgeführte Wartungsaufträge: Jahreservice Bemerkungen: test	Ruf Sascha	

Bemerkungen:

Auftrag erledigt am: _____ von _____ Zeitbedarf: _____